

## Teilintegriert



### Miller Toronto

Multijet 115 / 2.0 l 85 kW (115 PS) Fiat Ducato 33  
L 6,95 m B 2,30 m H 2,75 m

Grundpreis

31.990,00 €

mit  
Bank-Paket \*

29.990,00 €



### Miller Alsaka

Multijet 115 / 2.0 l 85 kW (115 PS) Fiat Ducato 33  
L 6,75 m B 2,15 m H 2,75 m

33.990,00 €

31.990,00 €



### Miller Virginia

Multijet 115 / 2.0 l 85 kW (115 PS) Fiat Ducato 33  
L 7,38 m B 2,30 m H 2,75 m

34.990,00 €

32.990,00 €



### Miller Nevada

Multijet 115 / 2.0 l 85 kW (115 PS) Fiat Ducato 33  
L 7,30 m B 2,30 m H 2,75 m

34.990,00 €

32.990,00 €

## Chassis



Multijet 115 / 2.0 l / 85 kw / 115 PS - Euro 5 +

1.490,00 €

Multijet 130 / 2.3 l / 96 kw / 130 PS - Euro 5 +

1.490,00 €

Multijet 150 / 2.0 l / 109 kw / 148 PS - Euro 5 +

1.490,00 €

Multijet 180 / 2.0 l / 130 kw / 177 PS - Euro 5 +

1.490,00 €



Automatisches Schaltgetriebe

1.990,00 €



Breitspurfahrwerk - Duc. 35-3.500/3.650 kg anstatt Duc.

999,00 €



Manuelle Fahrerhausklimaanlage

1.190,00 €



## Chassis



### Sicherheits-Paket:

- Tempomat
- Beifahrerairbag
- Traction +



899,00 €

### Eleganz-Paket:

549,00 €

- Elektr. verstell- und beheizbare Außenspiegel
- Radiovorbereitung
- Radkappen
- Armlehnen

### 125 l Dieseltank

99,00 €



### Dometic-Heki (70 x 50 cm) über Sitzgruppe

399,00 €

### Dometic-Heki (70 x 50 cm) über Einzelbetten

399,00 €

### Fliegengitter fürAufbautür

399,00 €

### Winter-Paket: isolierter Wassertank und Ventil aus kältbeständigem Material

599,00 €

### Sonderpolster: (abhängig von der Stoffauswahl)

siehe Beiblatt

### Überführung ab Werk (Italien) durch Kunden-Transport durch Fa. Gante inkl. Programm.

990,00 €

### Überführung (TÜV-Abnahme, COC, Gasprüfung, Überführung zum deutschem Händler, Übergabe)

1.890,00 €

*Die vorstehenden Ausstattungen sind diejenigen beim Stand der Drucklegung. Es werden ständig Ausstattungsveränderungen vorgenommen. Hierbei kommt es auf die Abnahme bei Übergabe durch den Kunden an. Ebenso kann es zu Preisveränderungen kommen. Konstruktions- und Ausstattungsveränderungen führen dazu, dass hiesige Angaben unbestimmt sind und keiner Zusicherung unterliegen.*